

RAPPORTO DI PROVA N. 379962

Cliente

JENDY JOSS BUILDING S.r.l.

Via Luigi Menarini, 21 - 40054 BUDRIO (BO) - Italia

Oggetto*

staffa di sostengono per facciate





determinazione del comportamento meccanico al carico secondo modalità interna

Risultati

Carico verticale						
Forza di rottura	Deformazione traversa	Deformazione comparatore				
	macchina	su staffa				
[N]	[mm]	[mm]				
14504	5,68	2,35				
Carico orizzontale						
Forza di rottura	Deformazione traversa	Deformazione comparatore				
	macchina	su staffa				
[N]	[mm]	[mm]				
28865	19,98	//				
Carico verticale con carico orizzontale di 250 kg						
Forza di rottura	Deformazione traversa	Deformazione comparatore				
	macchina	su staffa				
[N]	[mm]	[mm]				
14478	9,20	3,08				
Carico verticale con carico orizzontale di 500 kg						
Forza di rottura	Deformazione traversa	Deformazione comparatore				
	macchina	su staffa				
[N]	[mm]	[mm]				
13190	8,32	1,54				

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 16 febbraio 2021

L'Amministratore Delegato (Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Commessa:

86688

Provenienza dell'oggetto:

ampionato e fornito dal cliente

Identificazione dell'oggetto in accettazione: 2021/0002 del 7 gennaio 2021

Data dell'attività:

1 febbraio 2021

Luogo dell'attività:

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa uno, 70/84 47043 Gatteo (FC) - Italia

IndicePaginaDescrizione dell'oggetto*2Apparecchiature2Modalità2Condizioni ambientali3Risultati3

Il presente documento è composto da n. 5 pagine e n. 1 allegato e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:

Dott. Giacomo Rito

Responsabile del Laboratorio di Security and Safety: Dott. Andrea Bruschi

Compilatore: Agostino Vasini **Revisore:** Dott. Giacomo Rito

Pagina 1 di 5



Descrizione dell'oggetto*

L'oggetto in esame è costituito da un elemento di sostegno, di pareti preassemblate a secco "Modulo_JJ" formato da due componenti di alluminio estruso tipo AW6063, denominati "Componente A" e "Componente B" che, opportunamente assemblati con bulloni in acciaio zincato M14×12, consentono la regolazione verticale della facciate, l'appensione e il sostegno dei moduli parete.

Apparecchiature

Descrizione	Codice di identificazione interna
Comparatore digitale modello "543-563D" della ditta Mitutoyo Italiana, campo di misura $0 \div 60 \text{ mm}$	EDI051
Cella di carico modello "TS" della ditta AEP Transducers, campo di misura 0 ÷ 25 kN	FT490
Pressa universale modello "IG10000" della ditta Istituto Giordano, campo di misura $0 \div 10000 \ \text{kg}$	FT161

Modalità

La prova è stata eseguita secondo modalità interna concordata con il cliente eseguendo:

- prova carico verticale "Fv" fino a rottura;
- prova carico orizzontale "Fh" a rottura;
- prova di carichi contemporanei: verticale "Fv" fino a rottura e orizzontale "Fh" di 250 kg;
- prova di carichi contemporanei: verticale "Fv" fino a rottura e orizzontale "Fh" di 500 kg;

È stata inoltre registrata la deformazione con lo spostamento della macchina in direzione del carico applicato e di un comparatore posto in corrispondenza di punti prestabiliti.







Fotografie dell'oggetto durante la prova

^(*) secondo le dichiarazioni del cliente, ad eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate; Istituto Giordano declina ogni responsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati.







Fotografie dell'oggetto durante la prova

Condizioni ambientali

Temperatura	(23 ± 1) °C
Umidità relativa	(50 ± 5) %

<u>Risultati</u>

Carico verticale						
Forza di rottura	Deformazione traversa macchina [mm]	Deformazione comparatore su staffa	Note			
14504	5,68	2,35	Rottura viti - Staffa integra			
	Carico orizzontale					
Forza di rottura [N]	Deformazione traversa macchina [mm]	Deformazione comparatore su staffa [mm]	Note			
28865	19,98	//	Rottura viti - Staffa integra			
Carico verticale con carico orizzontale di 250 kg						
Forza di rottura	Deformazione traversa macchina	Deformazione comparatore su staffa	Note			
[N] 14478	[mm]	[mm]	Dottura viti Ctoffa intogra			
14478	9,20	3,08 ico orizzontale di 500 kg	Rottura viti - Staffa integra			
Forza di rottura	Deformazione traversa	Deformazione comparatore	Note			
	macchina	su staffa				
[N]	[mm]	[mm]				
13190	8,32	1,54	Rottura viti - Staffa integra			




Grafico carico verticale




Grafico carico orizzontale




Grafico carico verticale con carico orizzontale di 250 kg




Grafico carico verticale con carico orizzontale di 500 kg

Il Responsabile Tecnico di Prova (Dott. Giacomo Rito) Il Responsabile del Laboratorio di Security and Safety (Dott. Andrea Bruschi),

Green And



ALLEGATO "A" AL RAPPORTO DI PROVA N. 379962

Cliente

JENDY JOSS BUILDING S.r.l.

Via Luigi Menarini, 21 - 40054 BUDRIO (BO) - Italia

Oggetto*

staffa di sostengono per facciate

Contenuti

documentazione tecnica dell'oggetto fornita dal cliente

Commessa:

86688

Provenienza dell'oggetto:

Identificazione dell'oggetto in accettazione:

2021/0002 del 7 gennaio 2021

Data dell'attività:

1 febbraio 2021

Luogo dell'attività:

Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa uno, 70/84 47043 Gatteo (FC) - Italia

(*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 16 febbraio 2021

Il presente allegato è composto da n. 3 pagine.

Pagina 1 di 3



